

Presswerkzeuge Pinces à sertir Pressatrici	Pressbacken Mâchoires Ganasce													
	Typ 1 15-54	Typ 1 SOM 12-54	Typ 2 SOM 12-54	Typ 3 SOM 12-54	PT3 12-54	16-63	3/8-1	1 1/4-2	15-35	42-54	64-108	32-63	16-32	40
	Typ 1 (-12.1995)	 8321 ⓘ	 8321 ⓘ	 8321 ⓘ	 8321	 83021	 83031	 83027	 50093	 83028	 83025	 83025	 50093	 50093
	Typ 2 * (01.1996-12.1998)	 8321 ⓘ	 8321 ⓘ	 8321 ⓘ	 8321	 83021	 83031	 83027	 50093	 83028	 83025	 83025	 50093	 50093
	Typ 3 ** (01.1999-03.2007)	 8321 ⓘ	 8321 ⓘ	 8321 ⓘ	 8321	 83021	 83031	 83027	 50093	 83028	 83025	 83025	 50093	 50093
	Typ 3 (01.2001-03.2007)	 8321 ⓘ	 8321 ⓘ	 8321 ⓘ	 8321	 83021	 83031	 83027	 50093	 83028	 83025	 83025	 50093	 50093
	Typ 3AH (01.2001-03.2003)	 8321 ⓘ	 8321 ⓘ	 8321 ⓘ	 8321	 83021	 83031	 83027	 50093	 83028	 83025	 83025	 50093	 50093
	Typ 4A (03.2003-03.2007)	 8321 ⓘ	 8321 ⓘ	 8321 ⓘ	 8321	 83021	 83031	 83027	 50093	 83028	 83025	 83025	 50093	 50093
	Typ 5 + 5A (03.2007-03.2013)	 8321 ⓘ	 8321 ⓘ	 8321 ⓘ	 8321	 83021	 83031	 83027	 50093	 83028	 83025	 83025	 50093	 50093
	Typ 6 (03.2013-)	 8321 ⓘ	 8321 ⓘ	 8321 ⓘ	 8321	 83021	 83031	 83027	 50093	 83028	 83025	 83025	 50093	 50093

\* Backenaufnahme mit Anshrägung / Logement de mâchoire avec biseau / Mandrino portapezzo con smussatura

\*\* Backenaufnahme ohne Anshrägung / Logement de mâchoire sans biseau / Mandrino portapezzo senza smussatura

ⓘ Diese Werkzeuge können nicht mehr oder nur eingeschränkt repariert und gewartet werden. Es wird empfohlen, diese Werkzeuge zu ersetzen.  
Ces outils ne peuvent plus être réparés ou entretenus, ou seulement dans une certaine mesure. Il est recommandé de les remplacer.

Questi utensili non possono più venir riparati o riparati solo in parte, anche una manutenzione è limitata. Si consiglia di sostituire questi utensili.